





Symbole in der Beziehungsstruktur I



a) Bauteile



Bei anderen Werkstoffgruppen
 zusätzliche Kästchenformen definieren oder Werkstoff in Kästchen eintragen





b) Kennzeichnung von Bauteilvarianten



Entsprechende Änderung bei anderen Kästchenformen

Symbole in der Beziehungsstruktur II

c) Kennzeichnung von Bauteilverbindungen



d) Fügeverfahren

- S = Schrauben
- N = Nieten
- K = Klemmen, Klammern
- P = Auf- oder Einpressen
- VS = Verstemmen
- St = Stecken
- keine spezielle Kennzeichnung = einfaches Auf- oder Einlegen, Ineinanderschieben, Kraftschluss
- SR = Schnappen, Rasten
- SW = Schweißen
- LÖ = Löten
- KL = Kleben
- CR = Crimpen